

FR.IA.05A. PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	Perakit Peralatan Elektronik
	Nomor	:	
TUK		:	
Nama Asesor		:	SUBAKIN
Nama Asesi		:	ARIEF EKO BUDIONO
Tanggal		:	24 Februari 2025

*Coret yang tidak perlu

Jawab semua pertanyaan berikut:

1	1. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah dalam mengidentifikasi potensi bahaya ditempat kerja, adalah ...
a. melihat sekeliling tempat kerja b. mempelajari manual instruction dari manufacturer c. mempelajari kode dan standar bahan/peralatan yang menjadi sumber bahaya d. mempelajari peraturan perundangan yang relevan	
2	2. Berikut ini yang tidak tepat penggunaan alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (PPE) yang efektif adalah
a. terbuat dari material yang tahan dan sesuai dengan bahaya yang dihadapi b. tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas, c. memiliki konstruksi yang sangat kuat d. terbuat dari bahan yang nyaman dan mahal	
3	1. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah dalam mengidentifikasi potensi bahaya ditempat kerja, adalah ...
a. melihat sekeliling tempat kerja b. mempelajari manual instruction dari manufacturer c. mempelajari kode dan standar bahan/peralatan yang menjadi sumber bahaya d. mempelajari peraturan perundangan yang relevan	
4	2. Berikut ini yang tidak tepat penggunaan alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (PPE) yang efektif adalah
a. terbuat dari material yang tahan dan sesuai dengan bahaya yang dihadapi b. tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas, c. memiliki konstruksi yang sangat kuat d. terbuat dari bahan yang nyaman dan mahal	
5	1. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah dalam mengidentifikasi potensi bahaya ditempat kerja, adalah ...

	a. melihat sekeliling tempat kerja b. mempelajari manual instruction dari manufacturer c. mempelajari kode dan standar bahan/peralatan yang menjadi sumber bahaya d. mempelajari peraturan perundangan yang relevan
6	2. Berikut ini yang tidak tepat penggunaan alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment (PPE) yang efektif adalah
	a. terbuat dari material yang tahan dan sesuai dengan bahaya yang dihadapi b. tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas, c. memiliki konstruksi yang sangat kuat d. terbuat dari bahan yang nyaman dan mahal
7	1. Peralatan tangan yang dikelompokkan ke dalam peralatan tangan tanpa sumber listrik adalah...
	a. Kikir, obeng, solder b. Gergaji listrik, kikir, jangka sorong c. Mistar, jangka sorong, bor listrik d. Tang lancip, solder, jangka sorong
8	2. Alat setelah selesai digunakan sebaiknya disimpan pada
	a. Ruang teknisi b. Tempat dimana aja c. Tempat meja praktek d. Tempat meja toolman
9	1. Sebuah multimeter digunakan untuk mengukur tegangan DC, pada posisi batas ukur 10 Volt. Jika jarum menunjuk angka 30 Volt pada skala simpangan penuh 50 Volt, berpakah hasil pengukuranya ?
	a. 3 Volt b. 6 Volt c. 10 Volt d. 20 Volt
10	2. Alat ukur yang disiapkan untuk mengukur hambatan dan tegangan adalah
	a. Osiloskop b. Multitester c. Function Generator d. Audio Generator
11	1. Komponen yang berfungsi untuk mengatur supply udara terkompresi masuk ke sistem pneumatik adalah...
	a. Regulator b. Kompresor c. Check Valve d. Tanki Akumulator

12	2. Yang termasuk elemen pemrosesan dalam elektropneumatik adalah....
a. Silinder b. Saklar c. Relay d. Katup kontrol arah	

Catatan:

- *Pertanyaan bisa dalam bentuk benar dan salah, pilihan ganda, dan menjodohkan*
- *Daftar pertanyaan dapat berisi pertanyaan dari semua dimensi kompetensi. Jika ada pertanyaan yang tidak dijawab, maka dapat dieksplorasi dari menilai melalui pertanyaan verbal.*
- *Pertanyaan juga dapat difokuskan pada akurasi dan presisi yang dapat membantu memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk menilai.*
Pertanyaan presisi jika tidak dapat dijawab, penilai disarankan untuk menambahkan lebih banyak latihan / bekerja di bawah pengawasan, sedangkan jika pertanyaan akurasi dilewatkan maka penilai direkomendasikan untuk pelatihan ulang

Penyusun dan Validator

Nama	Jabatan	Tandatangan
SUBAKIN	Penyusun	
	Validator	